

FICHA DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO - DU 025 - 2023

NOMBRE DE LA I.E. : [HNO. VICTORINO ELORZ GOICOECHEA]

CORREO ELECTRÓNICO

PERIODO : 2023-3 DU N°025

TELÉFONO

CÓDIGO LOCAL : 435818

CENTRO POBLADO : SANCHEZ CERRO

UBICACIÓN : AVENIDA VICTORINO ELORZ GOYCOECHEA S/N

PROVINCIA : SULLANA

DISTRITO : Sullana

DEPARTAMENTO : PIURA

ESTADO : VERIFICADA

FECHA DE VERIFICACIÓN :

TIPO DE FICHA : GENERAL

MONTO ASIGNADO:
S/. 26,049.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN					ESPACIO		UNIDAD DE MEDIDA		COSTO UNITARIO	CANTIDAD (N° Aulas)	COSTO TOTAL (S/)
	ADQUISICIÓN	INSTALACIÓN	REPARACIÓN	REPOSICIÓN	MANT. PREVENTIVO	AULA	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL			
CUBIERTAS - TECHOS												
Cubiertas livianas en edificaciones. Implica trabajos de impermeabilización y/o protección por filtraciones y/o asoleamiento de la cubierta. No incluye los elementos de soporte y estructura de la cubierta existente.			X		X	X			X	1,434.00	10	14,340.00
Superficies exteriores y/o cubiertas de techo en edificaciones existentes (losas aligeradas y/o macizas). Implica trabajos de impermeabilización y/o protección por filtraciones. No incluye vaciado de sobrecarga.			X		X	X			X			
Soportes y estructuras de cubiertas livianas existentes en edificaciones y áreas exteriores. Implica trabajos de sostenimiento para protección por filtraciones y/o asoleamiento de la cubierta.			X		X	X			X			
Falso cielo raso en edificaciones existentes.			X		X	X			X			
Superficies de cielo raso de techos en edificaciones existentes (losas aligeradas y/o macizas). Implica trabajos de resane tarrajeo y/o afines.			X		X	X			X			
Canaletas y/o bajante, y/o montantes y/o cunetas y/o rejillas para la evacuación de las aguas pluviales.		X	X	X	X	X			X			
SUBTOTAL												14,340.00
MUROS												
Superficie en muros existentes de ladrillo y/o concreto. Implica trabajos como resane, tarrajeo e impermeabilización en superficies existentes.			X		X	X			X	260.00	10	2,600.00
Superficie en muros existentes de adobe y/o quinchas. Implica trabajos como tarrajeo y refuerzos de malla.			X		X	X			X			
Muros de drywall, fibrocemento, madera y/o a fines. se recomienda incluir sardinel de altura total máxima H= 0.50 m. para evitar la humedad.			X		X	X			X			
Zócalos y/o contrazócalos para protección contra la humedad. Implica trabajos sobre revestimientos con porcelanatos, cerámicos, cemento pulido o afines para protección de la humedad.			X		X	X			X			
Juntas de construcción/dilatación. Relleno incluye tapajuntas, elastomérico o afines.			X		X	X			X			
SUBTOTAL												2,600.00
PINTURA												
Sobre muros, murales, columnas, vigas, techo (sólo en caso de que no existan fallas estructurales) y/o puertas.					X	X			X	251.00	10	2,510.00
Sobre elementos de madera con pintura retardante de fuego (sólo en caso de que no existan fallas estructurales)					X	X			X			
SUBTOTAL												2,510.00
SEGURIDAD												
Sacos. Para protección ante ingreso de agua. Incluye relleno con material de la zona.		X			X		X		X	42.00	10	420.00
SUBTOTAL												420.00
LIMPIEZA												
Limpieza y acarreo de escombros y maleza. Incluye elementos como machete, hachas, rastrillo, pico, pala, carretilla y/o afines.	X				X		X		X	540.00	10	5,400.00
SUBTOTAL												5,400.00
TRANSPORTE												
Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.										50.00	10	500.00
SUBTOTAL												500.00
INSTALACIONES SANITARIAS												

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN	ACCIÓN					ESPACIO		UNIDAD DE MEDIDA		COSTO UNITARIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL (S/)
	ADQUISICIÓN	INSTALACIÓN	REPARACIÓN	REPOSICIÓN	MANT. PREVENTIVO	AULA	EXTERIORES	UNIDAD	GLOBAL			
Tanque elevado y/o sistema de concreto existente. Implica trabajos de limpieza y desinfección. Incluye accesorios y/o tubería y/o equipo mecánico eléctrico, que garanticen su operatividad.			X		X		X		X	279.00	1	279.00
Tanque cisterna de PVC. Implica trabajos de limpieza y desinfección. Incluye accesorios y/o tubería y/o equipo mecánico eléctrico, que garanticen su operatividad.			X		X		X		X			
Tanque elevado de PVC. Implica trabajos de limpieza y desinfección. Incluye accesorios y/o tubería y/o equipo mecánico eléctrico, que garanticen su operatividad.			X		X		X		X			
SUBTOTAL											279.00	

Total Programado: S/. 26,049.00

Saldo No utilizado: S/. 0.00

Responsable de mantenimiento del local educativo
DIGNA ISABEL ROSALES FARFAN
DNI: 03691296

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
ANYELA PAOLA CASTRO VELIZ
DNI: 75789243

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
CARLOS ENRIQUE MOGOLLON OBALLE
DNI: 44178249

REGISTRADO POR:

DNI:	03691296	NOMBRES Y APELLIDOS:	DIGNA ISABEL ROSALES FARFAN	Resp. Local
------	----------	----------------------	-----------------------------	-------------

